

larmonijaak, het Soldeeren geschiet soetjes op wat geglommen kooltjes, of met vlam eener Lamp of Kaars.

Zo men de Patroonen herder begeert, dan is 't best! die van goed Kooper te gieten, zo kan men die in alle manieren, zonder schreum behandelen.

Hoe men Pek om op te dryven prepareert.

WAt gemak, en ongemak, wel of kwalik geprepareerde Pek, den dryver aanbrengt, is alle Ponsoen Regeerders kenlyk, en daarom is 't nodig, die na het Saizoen des jaars, en 't werk te reguleeren; in 't generaal moet die des 's winters week, en Zoomers hardt zyn. Men prepareert die van ordinaire Pek, de welke men smelt, en daar dan in roert, roode Bolus, gezeefde As, of drukzant, om die hart te maaken, en Kaars-smeer, Raap-Oly of Verkens Reufel, om de zelve alle Springachtigheid te beneemen, tot uitzetten, of om iets glad op te planeeren, moet die altoos zaft zyn, maar tot opdryven harder, anders wil het werk zyne behoorlyke order niet houden, de nette vermenginge, moet de bevindinge leeren. Het gedenkt myn van dien tyd, als men 't Zilverwerk op zyn Sinees dreef, om het te doen gelyken by de origeneelen, (die alle gekapt, of uytgehouden zyn,) daar toe smolt men Pek, roerde daar in zo veel roode Bolus als men daar in krygen kost, dan wat hars

hars daar onder dat men die effen kost uitgieten, en voorts met verkens Reufel de springachtigheidt benoemen: op deze Pek bleven de gronden zo vlak staan, dat men die gemaklyk (op die manier) kost ponteljeeren, of Pikiteren en de Figuren ook heel fcharp maaken. Zulke Pek is ook goet, om iets op deur te kappen, alzo die wel staat, en niet en springt, dog zo het gevalt; dat de Pek door een heel nau gaatje moet in 't werk werden gegooten, is 't goed te gebruyken, 1 pond Pek en een vierde pond hars, dat met Zwartsel steevig, en door Verkens Reufel buygzaam gemaakt is, deeze hebben de aloude Meesters gebruykt, om haar keurjeufe geslaagen werken op in te trecken, als zy; door deszelfs nauwe halfen; genig ander werktuyg kosten gebruyken.

*Van Vergulden met dreur; zo wel Kooper
Zilver als Yfer.*

AL het Zilverwerk dat men wil vergulden moet eerst witgekookt, en schoon gekrest zyn, zo als Kooper, in starkwaater schoon gebeeten, en gekrest moet werden, schoon zynde: doet men Quik-Zilver in een houten bak, en borselt het werk met een styve hairen Borsfel (die men telkens in die Quik steekt,) dat het Spiegel glad is, en geen de minste andere Plek, aan 't zelve kan
L wer-